


Teknik Resim Görünüşü Oluřturma

Solidworks Programında Parçaların öncelikle katı modeli hazırlanır ondan sonra teknik resim görünüşleri çizilir. Bu işlem için:


File Menüsü / Make Drawing From Part

seçilir






Kağıt Tipi ve Büyüklüğü Seçimi




Bu pencerede standart kağıtlardan bir tanesini seçebiliriz. Only standart form işaretini kaldırırsa daha çok kağıt pencerede listelenecektir. Ayrıca Custom Sheet size işaretlenerek en ve boy girmek suretiyle özel kağıtlar belirlenebilir. Ayrıca kendimize özel şablon dosyaları da oluşturulup bu listeye atılabilir.




Karşımıza gelen ekranda görünüşleri seçtiğimiz kağıt üzerine aktarmak için 3 yöntem kullanılabilir.

1 – Sağ taraftaki View Palet penceresinden bir görünüş tutulup kağıt üzerine sürüklenir. Sonra diğer görünüşler gösterge görünüş yerine sürüklenerek oluşturulur




3- View Layout paletinden Model view komutu seçilir. Ön görünüş yerleştirildikten sonra diğer görünüşler yerleştirilir. Son olarak ok. Seçilir



Görünüřler oluřturulduktan sonra görünmez çizgilerin ekrana getirilmesi, istenmeyen çizgilerin silinmesi yada çizgi kalınlıklarının deęiřtirilmesi gibi bazı ufak ayarlamalar görünüşler üzerinde düzeltmeler yaparak gerçekleştirilebilir


1 – Görünmez çizgilerin kağıt üzerine getirilmesi

İlgili görünüş seçilip Sol taraftaki display style bölümünden Hidden line visible işaretlenir



2- İstenmeyen çizgilerin görünüş üzerinden kaldırılması

Standartlardan kaynaklanan bazı olmaması gereken çizgileri kaldırabiliriz (kavisli kenar birleşimlerinde oluşan çizgiler) bu işlem için yok olacak çizginin üzeri sağ tıklanıp **Hide / Show edges** işaretlenir (iki defa aynı işlem yapılır 1.sinde görünmez çizgi haline gelir)



3- Çizgi tipi, Çizgi Kalınlıkları ve renginin deęiřtirilmesi

bu iřlem için ilgili çizginin üzeri saę tıklanıp çıkan pencereden seçim yapılır

