



**A** AUTOCAD® 2020

# Katı Modellemede Revolve komutu Kullanımı



Ahmet SAN  
Karamürsel 2020




**Silindirik parçaların katı modelini exturde komutu ile yapılabilir fakat daha pratik kullanım için revolve komutu tercih edilmelidir.**








**Revolve Komutu:** Çeyrek yada yarım kesidi çizilmiş parçalar bir eksen etrafında döndürerek katı model oluşturan komuttur exturde komutunun altındaki ok'a basarak ulaşılabilir.

(Araç çubuğuna rev yazarak da komutu çalıştırabiliriz.)






Örnekteki parçanın katı modellemesinin Revolve komutu kullanarak yapacağız



Sol resimdeki ölçülere göre parçamızın çeyrek kesidin iki boyutlu olarak çizip çizgiler join komutu ile tümleşik hale getirilir


## Katı Modellemede Revolve Komutu

Revolve komutu seçildikten sonra




1

İki boyutta çizilmiş parça seçilir Enter'e basılır



2

Döndürme eksenini seçilir (çizilir)




3


Döndürme açısı girilir (360 Tam tur, 180 yarım tur)




## Katı Modellemede Revolve Komutu




## Katı Modellemede Revolve Komutu



90° Döndürülmüş



180° Döndürülmüş



270° Döndürülmüş





## Katı Modellemede Revolve Komutu



**Ahmet SAN**  
**Karamürsel 2020**

