


# Teknik Resimde Yardımcı Görünüşleri Oluşturma


Standart görünüşler dışında bazı özel parçaların teknik resmini çizerken daha iyi ifade edilebilmesi için yardımcı görünüşlere ihtiyaç duyulabilir. Bu işlem solidworks'da şu şekilde yapılır.

1-Normal görünüşlerin kağıda aktarımı yapılır



2-View Loyaut paletinde yer alan projected view seçeneđi her hangi bir görünüşün sađ, sol, üst yada altına yeni bir görünüş oluřturuken Auxilay View seçeneđi seçilen kenara göre eğimli bir görünüş elde etmede kullanılır. Dolayısıyla Auxilay View seçilir

3- Bir kenar seçilir ve bu kenara göre yeni bir görünüş elde edilmiş olur



B View yazısını deđiřtirmek için üzerine çift tıklanıp sol taraftan manual view label işaretlenir