




Teknik Resimde Şekil ve Konum Toleranslarını yerleştirme

Yapım resimlerinde Standart görünüřler üzerinde yüzey Şekil ve konum toleransları da bulunmalıdır. Bu işlem programda řu şekilde yapılır

Öncelikle Annotation paletindeki Datum Feature kullanılarak referans alınacak yüzey işaretlenir. Sonra aynı paletteki Geometrik tolerance seçilir ilgili kısımlar doldurulur.

Ve tamam selçilmeden toleransın konulacağı yüzeye yerleştirilir



TOLERANS TANIMI	ASME Y14.5M	ISO
DOĞRUSALLIK	—	—
DÜZLEMSELLİK		
DAİRESELLİK		
SİLİNDİRİKLİK		
PROFİL (ÇİZGİ)		
PROFİL (YÜZEY)		
ÇEVRE BOYUNCA		
AÇISALLIK		
DİKLİK		
PARALELLİK		
KONUM		
EŞ MERKEZLİLİK		
SİMETRİ		
DAİRESEL YALPALAMA		
TOPLAM YALPALAMA		
EN ÇOK MALZEME DURUMU		
EN AZ MALZEME DURUMU		