




Teknik Resimde Ölçülendirme

Yapım resimlerinde Standart görünüşler üzerinde ölçüler de bulunmalıdır. Bu işlem programda iki şekilde yapılır


1-Elle Yapılan Ölçülendirme

Bu işlem için görünüşler çıkartıldıktan sonra Annotation paletindeki smart dimension kullanılır ölçülendirilecek kenar seçilir sonra ölçünün yerleştirileceği yer seçilir



2-Otomatik Yapılan Ölçülendirme

Bu işlem için görünüşler çıkartıldıktan sonra ölçülendirilecek görünüş seçilir ve Annotation paletindeki Model items seçilir. Ölçülendirmede yerleştirililecek elemanlar sol taraftaki dimension bölümünden işaretlenir



Ölçülendirmede yer alacak elemanlar

Elle verdiđimiz ölçüler gri otomatik verilen ölçüler siyah olarak görünmektedir. Bunun anlamı siyah ölçüler deđiştirilebilir. Gri ölçüler deđiştirilemez. Ölçü deđiştirildiđi zaman part kısmında da deđişmektedir.