



KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA

4.5. ÇIKTI ALMA

4.5.1. Print

4.5.2. Capture Image (Ekran Görüntüsü Yakalama)

4.5.3. Export

18.Hafta



Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı



KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA



4.5. ÇIKTI ALMA


Program bünyesinde üç farklı şekilde çıktı alma yöntemi bulunmaktadır.

Bunlar;

Printer yardımı ile kâğıda çıktı almak,
Ekran görüntüsünün resim formatında kaydedilmesi
Dijital hafızaya kaydederek çıktı almaktır

4.5.1. Print

Komut sadece teknik resim sayfası (Drawing) ortamında görüntülenir Seçim yapıldıktan sonra Görsel pencere açılır. Buradan yazdırma aracı ve yazdırılacak sayfalar seçilip Print butonuna farenin sol tuşu ile basılır.





KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA



Print

Printer Setup

Printer Name:

Paper Size:

Settings

Orientation:

Print Line Widths:

Number of Copies:

Scale

Offset

X: Y:

Print Range

Current Sheet

All Sheets

Sheets in Range:

Print Preview

Previous Sheet1 Next




KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA



4.5.2. Capture Image (Ekran Görüntüsü Yakalama)

Desing, Render, Simulation ve Animation çalışma modlarında File menüsü altında beliren bu komut ekranda bulunanları resim formatında kaydeder. Komut seçildikten sonra ilgili diyalog kutusu gelir. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra OK tuşuna basılır. Ardından gelen diyalog kutusu ile resim formatının türü ve konumu (bulut ortamında ya da dijital hafızada) belirlenip kaydedilir..





KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA



Resim boyutunun otomatik olarak seçimi

Custom seçeneği ile resim boyutunun ve kalitesinin kullanıcı tanımlı belirlenmesi

Arka zeminin şeffaf olma özelliğinin kontrolü

The screenshot shows the 'Image Resolution' dialog box with the following settings:

- Image Resolution: Current Document Window Size (selected in a dropdown)
- Width: 800 Pixels
- Height: 499 Pixels
- Resolution: 72 Pixels/Inch
- Lock Aspect Ratio:
- Transparent Background:
- Enable Anti-aliasing:
- OK button

Annotations with red arrows point to the 'Current Document Window Size' dropdown, the 'Width' and 'Height' input fields, and the 'Transparent Background' checkbox.




KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA



4.5.3. Export

Teknik resim sayfası araç çubuğunun en sağında bulunan komut altında dört farklı formatta dışa aktarma seçeneği bulunur



- **Export PDF:** Teknik resim sayfasını dijital olarak paylaşabilmek en yaygın dosya uzantısı olan PDF formatında dışa aktarır.
- **Export DWG:** Teknik resim sayfasında bulunan iki boyutlu çizimleri vektörel, üç boyutlu çizimleri resim olmak kaydı ile DWG formatında dışa aktarır.
- **Export Sheet as DXF:** Teknik resim dosyası içinde bulunan bütün sayfaları iki boyutlu olarak DXF formatında dışa aktarır.
- **Export CSV:** Teknik resim sayfasında bulunan tablolarını EXCEL dosyasında kullanılmak üzere dışa aktarır.



KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA



The image shows a screenshot of the 'EXPORT PDF' dialog box in a software application. The dialog box has a title bar with a minus sign, the text 'EXPORT PDF', and a right-pointing arrow. Below the title bar, there are three main options, each with a red arrow pointing to it from a callout box on the left:

- Sheets**: A dropdown menu currently showing 'All Sheets'.
- Open PDF**: A checkbox that is currently unchecked.
- Lineweights**: A checkbox that is currently checked.

At the bottom of the dialog box, there is an information icon (i) on the left, and two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

The three callout boxes on the left contain the following text in red:

- Sayfa seçimi**: Points to the 'Sheets' dropdown menu.
- Kaydedildikten sonra PDF dosyasının açılması**: Points to the 'Open PDF' checkbox.
- Çizgi kalınlıklarının görünür olması**: Points to the 'Lineweights' checkbox.



KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA

